

Ciudad de México, 29 de Septiembre de 2017

Cédula de Evaluación Postsísmica anexa a este Aviso del inmueble ubicado en:

**UNIDAD HABITACIONAL TLALPAN
CALZADA DE TLALPAN
"EDIFICIO "2A"
COLONIA: EDUCACIÓN
DELEGACIÓN COYOACÁN**

**C. GABRIEL MACIAS
C. ALEJANDRO DE LA OCA
P R E S E N T E**

Se comunica que el documento anexo es una evaluación postsísmica preliminar, la cual indica que el inmueble para uso habitación, ubicado en Unidad Habitacional "Edificio " 2 A, Calzada de Tlalpan, Col. Educación, Delegación Coyoacán, es de **RIESGO BAJO** por lo que podrá seguir siendo ocupado, pues cumple con condiciones de seguridad estructural, de servicio y de habitabilidad.

Se recomienda que se lleve a cabo un programa de mantenimiento periódico de la edificación, incluyendo el cajón cimentación.

**ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL**

[Handwritten signature]
DR. ENI. RENATO BERRÓN RUIZ

[Handwritten note]
RECIBI ORIGINAL
4/10/2017
RICARDO VIVASS.

